
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL

Divinópolis, 13 de dezembro de 2023.

RELATÓRIO INFORMATIVO DE VISTORIA TG-286/23:

No dia 29/11/2023 a Defesa Civil, esteve na Rua São Paulo, nº 1355 – Sidil, para avaliar a situação de uma árvore.

No momento da vistoria foi verificado que a espécime analisada se encontra com galhos e tronco totalmente ressecados.

Será solicitada sua supressão em caráter de prevenção de acidentes no local.

Conforme pode ser observado nas fotos abaixo;



Foto 01 – Vista da espécime.




Foto 02 – Vista da base do tronco totalmente ressecada.




Foto 03 – Vista do tronco ressecado.



Foto 04 – Vista de galhos ressecados com sentido a via.

Sem mais para o momento, encerro o presente relatório, que consta de 03 (três) folhas numeradas, sendo a última datada e assinada digitalmente, atenciosamente,

Túlio Rocha Gontijo
Coordenador da Defesa Civil